

Aire acondicionado Electrolux EACS-09HF/N3

no

Probablemente no

No.

No funciona, se rompe, el fren desaparece constantemente, los maestros no pueden pensar en el tercer ao!

Un control remoto muy grande .

Consult con un amigo ingeniero y tom el aire acondicionado es ms potente, para que enfre inmediatamente mi pieza de kopeck (habitaciones de 30 y 21 metros cuadrados), por supuesto, fueron instalados por instaladores profesionales. Entonces les comento que result ser una cosa nefasta, puse la unidad interior entre dos cuartos, y no logra enfriar ni uno ni otro normalmente, mientras que a mxima potencia la unidad interior vibra notoriamente y de el externo, tambn, algunos sonidos se escuchan claramente al abrir las ventanas. Un par de veces se encendi la luz roja y se apag sola, pero si la dejas reposar unos 15 minutos se vuelve a encender como si nada.

Esto dijeron los instaladores cuando miraron dentro de la unidad exterior , ahora toda la familia no sabe que hacer, De repente esta sustancia venenosa rezumar lentamente de los tubos a la habitacin? Despus de todo, la salud es ms valiosa que cualquier dinero...

El modo de calefaccin no funciona, yo personalmente no lo siento en absoluto, el aire acondicionado simplemente sopla, pero no siento ningn otro efecto. La pantalla en la parte superior del aire acondicionado parpadea, si la presiona ligeramente, todo vuelve a la normalidad. El sistema dividido, por un lado, est muy bien pensado, pero por otro lado, no puedo dirigirlo en absoluto por m mismo, donde tengo un escritorio. Y es mejor no encender el modo de funcionamiento inteligente, es una completa tontera.

Parece que enfra normalmente y hasta ventila, pero no esperaba tanta porquera con la electricidad y la programacin. El temporizador comenz a funcionar casi de inmediato. Se apaga antes, luego se enciende en medio de la noche. La seal del control remoto se capta solo en una determinada posicin, as que bsqueda en toda la habitacin. A fines del verano, la unidad externa comenz a traquetear y vibrar notablemente. Llam a un especialista, dijo que el cojinete del eje del ventilador estaba roto y, aparentemente, de fbrica. Lo compr para repararlo. ((

Especficamente tom un modelo ms potente para que hubiera un margen de enfriamiento, pero en realidad, o las caractersticas son demasiado altas o el modelo simplemente no tiene xito, porque

incluso cuando configuras el temperatura mnima no enfra muy bien, mientras escuchas que empuja, ya que el sonido de la unidad externa se hace perceptible incluso a travs de la ventana cerrada. 2700 mas por la luz!!!y a que se pusieron interesante?el aire acondicionado no se atreve a decir el idioma, mas bien una especie de gastador de energia!

solo compramos un aire acondicionado sin unidad exterior, a cambio de el viejo, no hay diferencia en las palabras, el anterior era muchas veces ms potente, aqu olemos ms el modo soplado que el enfriamiento. Honestamente, parece que un refrigerador abierto sera ms til. Al ajustar el flujo de aire, cada vez que escucho cmo se ajusta el mecanismo de rotacin de la cortina, me enfurece terriblemente.

Al principio funcion bien, pero despues de 2 semanas comenz un cataclismo. En el modo de soplado uniforme, la cortina dej de moverse, no recordaba la configuracin. Llam al maestro, le dijo que el motor elctrico del accionamiento de esta desafortunada cortina estaba tapado y algunos sensores fallaban. No lo reemplazarn gratis, como si se equivocaran durante la instalacin (aunque todo era normal), lanzaron una cantidad considerable. En general, no s por qu compr este condominio, parece que hace fro, pero estos inconvenientes dejaron un regusto muy desagradable.

Por el mismo precio, mi vecino tiene un modelo ms tranquilo que este, una sensacin como si estuviera tratando de hacerse pasar por mucho ms de lo que generalmente es posible, todo clics, silbidos, pero no noto una diferencia significativa en los cambios de temperatura. El modo Eco es ms como una simple ventilacin sin refrigeracin. Las especificaciones dicen que es de 30 m², pero mi apartamento de una habitacin es un poco ms pequeo y no puede enfriarlo correctamente incluso a plena potencia, es ms adecuado para una habitacin pequea, como un dormitorio.

dinero loco por tanta basura! El precio no se corresponde con la calidad! Cuando se enciende en cualquier modo, se escuchan clics fuertes, como si algo estuviera brillando. A expensas de la configuracin, todo es tremendamente incomprensible y el control remoto peridicamente no funciona. Me arriesgu a dejarlo para todo el da de trabajo, en las caractersticas dice que est diseado para 50 m², pero dnde est,