

Aire acondicionado Electrolux EACS/I-12HP/N3

No hay tal cosa

Absolutamente insignificante

No los he visto en 1.5 aos

Ruidoso a mxima velocidad del ventilador

El modelo con la terminacin 15Y viene con funciones reducidas del principal, no muestra el temperatura por la borda, sin ionizador y algunas otras tonteras. El control remoto contiene todas las opciones posibles para todos los acondicionadores de aire de esta marca, por lo que habr un montn de tonteras intiles en la pantalla.

no,

Lamentablemente , este sistema dividido no est a la altura de las muestras normales, los problemas de enfriamiento comenzaron dos meses despus de la instalacin. Llegaron los instaladores, hurgaron en l, dijeron que el compresor estaba defectuoso en la unidad externa y ya no genera la presi necesaria. Se fue el mes (con mucho calor :() por puntuacion con el proveedor, ya queria demandarlos, pero me salio con la ma y me cambiaron el compresor. Ciertamente, no gratis, los instaladores tuvieron que pagar otros 1500. Si bien parece estar funcionando, pero bastante ruidoso, algo cruje de vez en cuando en la unidad interior, creo que este es el amortiguador de plstico. Tambin se escuchan sonidos sospechosos de la unidad externa, como si el ventilador a veces comenzara a tocar la carcasa. Cada vez que noto bacalaos extraos en el modo de enfriamiento, incluso si activa el modo de suspensin, los bacalaos no desaparecern. El control remoto comenz a funcionar peor, pens que se deba a la batera, pero incluso despus de reemplazarlas no mejor, para encenderlo o apagarlo, debe acercarse casi con fuerza. La profundidad de la unidad exterior es mucho mayor que la de otros fabricantes.

Despus de comprar el aire acondicionado, us solo un botn, pero despus de una semana comenz a crepitar y dej de encenderse. Llam a soporte tcnico me enviaron un especialista que me quit el aire acondicionado y lo llev a reparar. Una semana despus, me llamaron de all y me dijeron que el aire acondicionado estaba averiado debido a un mal funcionamiento y que se negaban a arreglarlo gratis.

Primero, la instalacin era muy costosa. En segundo lugar, no hay indicaciones de la temperatura en la habitacin y en el exterior, as como una serie de otras funciones menores que, por ejemplo, tienen otros modelos de este segmento. El control remoto es un inconveniente, algunas de las funciones no funcionan la primera vez. La unidad exterior es muy ruidosa, incluso los vecinos se quejaron. El

ajuste de la direccin del flujo de aire funciona con tal traqueteo que ni siquiera lo uso, aparentemente el plstico es de mala calidad, y el montaje es psimo.

Fall a los pocos meses de uso (unos 6). En la ciudad, el condominio es algo necesario en la casa, por lo que trabajaba constantemente. Primero estaba el problema de la formacin de hielo en los serpentines de refrigeracin. O era aire caliente entrando al aire acondicionado, o el compresor no funcionaba correctamente, no comenz a descubrir la razn. No enfriaba muy bien, haca bastante ruido a pesar de que parece de inventario, y en teora debera ser menos ruidoso y ms gil. Nos fuimos por un par de semanas, nadie encendi el condominio, respectivamente. Al llegar, intent encenderlo, no pas nada. Ni siquiera funcion la garanta. El servicio solo dijo que se estrope por formacin de hielo, como estaba mucho helado, y cuando lo apagaron se derriti y ya. Al principio lo encendieron en modo enfriamiento y no hubo problemas, pero cuando encendieron el modo calefaccin, hubo un golpe adentro y sali agua del aire acondicionado, los trabajadores dijeron que el tanque de fren estaba defectuoso.