

Aire acondicionado Ballu Bravo BSQ-36HN1

Compresor poco confiable: se rompi ya en el cuarto mes de funcionamiento. no es lo suficientemente potente para 20 m2

el sonido no se apaga - un chirrido al presionar los botones del control remoto es muy incmodo cuando los nios son pequenos en la casa - almohadillas de goma colocadas

No

Vibracin de la unidad externa, el rel hace clic en la unidad interna, muy ruidoso

el compresor se rompi ya el sexto mes despues de la compra, un terrible zumbido y vibracin de la unidad externa.

Vibracin de la unidad externa, rel de clics en la unidad interior

Placa de montaje endeble de la unidad interior, vibracin "metlica" de la unidad exterior durante el funcionamiento. En la primavera lo resolver, es posible que tenga que pegar la cubierta superior con cinta de sellado. La manguera de drenaje para "cableado oculto" no est convenientemente ubicada (para no acortar la manguera, la conexin con el tubo de la calle se tuvo que hacer en la luz estroboscopica). En los Panasonic y Electrolux instalados anteriormente, hay una conexin de "drenaje" dentro de la unidad interior.

Han pasado dos meses desde que instalamos este aire acondicionado, lo cual puedo decir que algo anda mal con el sistema de limpieza y purificacin, ya que Tengo toda la familia empez a toser, en cuanto prendemos el aire acondicionado empieza as, y algo huele as en el aire, no s ozono, no entiendo

hace poco, con el calor, Todava no he visto cmo funciona.

La cubierta deslizante del control remoto no es conveniente. Montaje chino: se nota visualmente que la unidad externa vibra, aunque no hace demasiado ruido.

A veces cruje, pero por ese precio de alguna manera no le prestas atencin. Todava no he encontrado ningn otro, veamos el verano que se avecina,

algo cruja por dentro y hacia ruido despues de la instalacin

ahora mismo parece estar funcionando sin sonidos. No hay soporte de pared para el control remoto. por alguna razn pens que todos los condominios los tienen) El sonido de la seal, el control remoto con grados de iluminacin que desdibuja desde 4 metros y estpidamente interfiere. se

enciende solo despues de encender Lo configuraron para que las cortinas me golpeen, no me importa. Lo puse a 25 grados, pero todava est fro. y 26 ya comienza a calentarse ((

La luz de fondo de la pantalla en la divisin, aunque se apaga a la fuerza, pero no durante mucho tiempo 10-15min (interfiere por la noche) tambien con sonido ...

build La calidad es asquerosa! Chirridos, ruidos, clics, traqueteos. Por la noche es especialmente molesto! A veces los paneles comienzan a golpearse entre s en algn lugar. Especialmente fuerte cuando funciona algn tipo de vlvula o algo ms, no s qu , pero hace clic bastante fuerte, Creo que alguien que tiene un sueo ligero se despertar sin problemas. La luz de fondo de la pantalla de la unidad interior es muy brillante, brilla como una linterna, tienes que apagarla por la noche, cada vez que lo haces despues de un par de meses se vuelve aburrido. La toma de aire 3D es un claro truco publicitario, creo que se habra enfriado igual de bien sin ella. Mando a distancia sin retroiluminacin, nada cmodo por la noche.

Ruidoso por la noche, incluso en modo nocturno, aunque puedo encontrar fallos.

Todava no lo he encontrado.