

Cámara Sony RX100 III

No es un agarre muy cómodo sin una almohadilla extra o estuche original

No hay suficiente zoom y el precio es alto

El ISO de trabajo será más alto, pero la apertura de la lente es capaz de compensar pts

Un poco caro, pero en comparación con los sistemas donde una lente rápida externa y un flash, el precio es bastante normal. Panasonic Lumix de los compactos más nuevos dispara peor. Aunque dicen que su video es mejor.

Por el dinero que cuesta una Sony nueva, puedes comprar una lente Fujifilm X-E1 + XF 18-55 usada o una Fujifilm T10 con la misma lente y obtener una cámara TOP con fotos en todas las condiciones, colores asombrosos, confiable, rápido y libre de errores. No hay posibilidad de flash externo.

Contras: Por el dinero que cuesta una Sony nueva, puedes comprar una Fujifilm X-E1 + lente XF 18-55 usada o Fujifilm T10 con la misma lente y obtener una cámara TOP con fotos geniales en todas las condiciones, colores asombrosos, confiable, rápido y sin errores.

Contras: sigue siendo el mismo promedio por la noche, enfoque problemático, el precio es 2 veces más caro.

1. La libertad de rotación de la pantalla es limitada, el cap no gira en todas las direcciones. 2. La pantalla no es táctil. 3. Poder de flash, probablemente podría haber sido más poderoso

Jabn. Jabn. Jabn. 1.8 ni siquiera huele ah!!! Crepusculo claro y sin enfoque automático. Es mejor olvidarse de la máquina de inmediato si quieres hacer algo similar a una foto, solo con bolgrafos!!! El menú está extremadamente recargado con todo tipo de trucos y fichas que usar en el mejor de los casos una vez, y luego solo se interpondrán en el camino. . Y, por supuesto, el precio, que obviamente no cumple con la calidad de la ensambladura china con un oblicuo, pantalla colgante y ranuras en la carcasa.

1. Curva de montaje china! Alrededor hay grietas y huecos torcidos por donde entra el polvo y la humedad. A veces, sin ninguna razón externa, las persianas se atascan y no se abren. El matrimonio es masivo La pantalla no está fija y cuelga un milímetro de la caja. A pesar de que el cuerpo es de PLÁSTICO, solo el marco alrededor de la lente y la cubierta torcida del flash y la cámara de video 2 son de metal. En el menú, los elementos se atascan inconvenientemente sin ninguna lógica. 3. Play Memories es un malware inútil que se instala en el SSD durante media hora! Tuve que formatear el disco para eliminarlo. En Android, también, solo hay problemas con I4. No apto para uso constante,

pequeño pero pesado como un ladrillo 5. Batería propia de capacidad reducida, pero precio incrementado. Bueno, ahora está en todas partes, tal cableado

No es un "agarrar" muy conveniente de la cámara sin un estuche, ajuste de enfoque, la carga de la batería externa debe comprarse adicionalmente

Deficiencias obvias: una batería bastante débil, una lente corta (en distancias focales), falta de protección contra el polvo y la humedad. Posibles inconvenientes: falta de una zapata caliente, diseño débil de la inclinación de la pantalla.

Muy brillante cuando hace sol. Las sombras de las huellas no son visibles en la nieve! La configuración manual del balance de blancos no ayuda. Problemas con la nitidez, ISO solo a partir de 80, en lugar de 30, o 60.

- La carga de la batería se muestra con un icono de tres segmentos, lo cual es extraño para esta clase. Incluso para las jaboneras de la serie HX de Sony, la descarga se indica en minutos, bien, o como un porcentaje (como los Nex) Debido al tamaño pequeño, al agarre incómodo, debe comprarse una cubierta por separado. Lo que también es extraño para una cámara tan cara. Incluso para jaboneras, esto se pega directamente en la fábrica. - El sonido en el video es claro, pero sin graves, el mismo HX30 (que es cuatro veces más barato) suena mejor.

- Precio alto (pero en realidad, dado el tamaño y las capacidades, no hay alternativa). Por cierto, ahora en Rusia el precio es más bajo que en los EE. UU., aunque generalmente era al revés (alrededor del cuello)

1. Curva de montaje china! Alrededor hay grietas y huecos torcidos por donde entra el polvo y la humedad. A veces, sin ninguna razón externa, las persianas se atascan y no se abren. El matrimonio es masivo La pantalla no es fija y cuelga a un milímetro del cuerpo. A pesar de que el cuerpo es de PLÁSTICO, solo el marco alrededor de la lente y la cubierta torcida del flash y la cámara de video 2 son de metal. En el menú, los elementos se atascan inconvenientemente sin ninguna lógica. Play Memories es un malware inútil que se instala en el SSD durante media hora! Tuve que formatear el disco para eliminarlo. En Android también tiene algunos problemas