

Calentador de agua Hotpoint-Ariston FAST EVO B

Sensor de flujo dbil, pero el problema est resuelto.

Abajo, en los comentarios, se describir todo.

Las bateras duran 2 meses, el agua se va constantemente y no s qu hacer con ella ya sea caliente o fro

por lo que era necesario cambiar las pilas a menudo, emita peridicamente un silbido durante el funcionamiento. Segn los que instalaron y los que fueron llamados por separado, estos no son defectos, sino una columna de este tipo. Pusimos la columna en marzo y decidimos cambiarla en noviembre. Tengo muchas ganas de vivir, y durante este tiempo la columna parpade 4 veces.

Durante 4,5 aos no se encontraron

Alrededor de un ao despus, un intercambiador de calor se filtr en varios lugares, un nuevo intercambiador de calor cuesta casi el 80% del costo de la columna, el maestro dijo que la calidad del intercambiador de calor es muy mala, por lo que practicamente no es reparable !!!!!

La primera experiencia de usar un calentador de agua a gas. No esperado , que funcionar durante solo 1,5 aos, pero no hay nada con lo que comparar, tal vez debera ser as.

Cada ao es necesario cambiar el interruptor de lminas en la unidad de agua. Se levanta rpidamente de una posicin de pie debido a la gran cantidad de operaciones. Una vuelta del imn de la turbina: el interruptor de lminas se activa 4 veces.

Suministro de agua fra a la columna: ser necesario sufrir. Requiere un gasman alfabetizado para configurar y dirigir las manos! En esos. caractersticas escriba la presin mnima del agua - 0.1 mbar, y en las instrucciones - min. 0,2 mbar. El manual del usuario dice presin de gas nominal G20 - 20 mbar, y la columna est configurada (etiqueta dentro de la carcasa) - 13 mbar. La presin del gas en los apartamentos est entre 13 y 20 mbar.

se apaga espontneamente. Durante 11 meses, el sensor de flujo se cambi tres veces. Ariston los cambia solo por dinero. Sin servicio Simplemente no hay garanta. Todo es solo por dinero. Ya se ha gastado la mitad del coste del servicio y las averas no acaban. La lnea directa solo tranquiliza y dice que nada puede ayudar, el servicio est estpidamente congelado.

Este es el caso cuando se trata de un gran inconveniente. Diseo que no funciona, calidad desagradable, incumplimiento de las condiciones operativas rusas (como insiste el servicio Ariston). Y tambn la falta total de servicio de garanta. Todas las reparaciones corren exclusivamente a cargo

del consumidor. Es imposible influir en ariston. la linea directa existe solo para que pierdas el tiempo y te canses. No se conectarn con nadie y no ayudarn de ninguna manera. Te culpan de todo. Los propios maestros no dan garantas de nada. Habl con especialistas de otros centros de servicio que no son oficiales segn ariston, todos hablan unánimemente sobre una eleccin muy desafortunada de 5 nuevos 3 no arrancan

El dispositivo no funciona en absoluto. Simplemente tirar el dinero ser ms barato. Se descompone constantemente. El fabricante no respeta ni intenta cumplir con las obligaciones de la garanta. Todos los esfuerzos para resolver los problemas de garanta se reducen a comunicarse con un centro de llamadas que simplemente no resuelve nada, no puede conectarse con nadie. Simplemente se comunican con "psicoterapeutas", pero no habr resultados de esta comunicacin. Un ejemplo no se pudo conectar con un representante de servicio en la regin, dijeron que me contactarían dentro de 3 das, llamo cada tres das, desde hace un mes estoy esperando que se comuniquen conmigo. Este es un servicio tan discreto. De hecho, el servicio est garantizado y completamente ausente.

El plazo de uso es de 3 meses, se desconoce cmo se mostrar ms adelante.

Agua hirviendo

Se enciende durante ms tiempo. Las bateras no alcanzan para un ao, quisquilloso con el fabricante de estas, algunas duran un mes. Durante un ao completo de funcionamiento, sali a la luz un problema: en verano, el agua est hirviendo, debe ajustar el regulador al mnimo y diluirlo con agua fra ... algo no se finaliz con el sensor. Creo que el problema est en la temperatura del agua de entrada - en verano hace ms calor y el sensor no corrige bien la temperatura de salida. Ms cerca del invierno, todo volvi a la normalidad. Otro problema tcnico: la temperatura del agua flota mientras se nada, a veces normal, a veces fra. Nuestra agua es buena, suave y limpia, no puedo imaginar lo que est haciendo esta unidad con agua dura. No puedo imaginar dnde buscar especialistas en afinacin.

Aparece MUY aterrador cuando se enciende, calentamiento lento del agua.