

Acondicionado Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S/SRC20

La función automática 3D no funciona: después de un ciclo, los amortiguadores dejan de moverse y el aire acondicionado sopla en una dirección. De alguna manera era alarmante, ya sea que funcione o no. Es muy potente, por lo que si la habitación tiene menos de 20 m², le aconsejo que tome el modelo más joven.

La unidad interior puede ser algo grande, no hay otras deficiencias por su precio.

atrapado con un impulsor defectuoso. El impulsor tenía una deflexión ya máxima velocidad había una ligera vibración. El problema se resolvió rápidamente desde el centro de servicio, se reemplazó un nuevo impulsor. Sin ionizador

Al principio, las persianas crujían, a veces bastante fuerte, pero en un mes todo parecía acostumbrarse

Todo está bien

Tomó mucho tiempo instalarlo :)

- Sin iluminación de los botones del control remoto- Unidad exterior ruidosa en comparación con los otros- Un conjunto incomprensible de funciones en el control remoto y declarado para el modelo *- El modo silencioso es más ruidoso que el ventilador configurado manualmente en 1 velocidad

Si te paras cerca, se escucha más de lo que nos gustara. Pero, debido a que cuelga en el pasillo, su ruido no molesta a nadie. Al principio, las persianas verticales de suministro de aire crujieron un poco. Después de un par de semanas, el crujido desapareció, aparentemente se acostumbró.

1) No hay retroiluminación en el control remoto, el mando a distancia es universal y sirve para otros modelos, no solo HM 3) Activación larga 2-3 minutos (aunque puede ser necesario, el radiador se calienta), después de seleccionar el modo de calefacción 4) Sin modo silencioso 5) Crujidos de las persianas cuando se enciende la máquina 6) Crujidos después de apagar y al comienzo de la operación 7) Ruido terrible del ventilador de la unidad interior en cualquier modo, claramente puedo escucharlo incluso con el volumen mínimo

Para nada

es interesante que cuando trajeron a casa no había filtros en el kit, tuve que pelear con la tienda, pero el asunto se resolvió positivamente, aunque tuve que ir a comprar uno nuevo. peor que el otro: lo instalaron y ... Nunca esperé que un aire acondicionado moderno pudiera ser tan ruidoso! Los sonidos son emitidos tanto por la unidad interior como por la exterior! es especialmente audible por

la noche, aunque si cierras la ventana no se escucha tanto la unidad exterior, pero algo crepita y gorgotea en la interior. a veces me despierta en medio de la noche. todavia hay cierta insuficiencia de la reaccin a los comandos del control remoto, a veces parece que el aire acondicionado empieza a vivir su propia vida, pero se cura apagandolo y volvindolo a encender.

Caro y estpido. El modo de mantenimiento automtico de la temperatura prcticamente no funciona, la temperatura establecida desde el control remoto difiere en 4 grados con la temperatura real en la habitacin (lo verifiqu con dos termmetros)! Algo anduvo mal con los sensores. Ms o menos normalmente se enfr solo cuando la temperatura se establece al mnimo. El modo de calefaccin funciona de manera muy extraa: no hay diferencias con el modo de ventilacin, si lo calienta apenas apenas.

Mi historia es generalmente descarada, pagu una cantidad considerable tanto por el aire acondicionado como por la instalacin. Aproximadamente una semana despues de la instalacin, me despert por la noche con sonidos extraos fuera de la ventana, mir hacia afuera y sali humo de la unidad externa, excepto que no hay llama abierta, pero probablemente se incendiara. Ahora estoy sentado sin aire acondicionado y la pared est humeada (por lo que me temo que la administracin de la casa puede presentar una multa!). Los instaladores vinieron, se dieron la mano - dicen que es necesario cambiar toda la unidad externa, el compresor se quem y el sistema elctrico de control se quem por completo :(no se devolver!

1) La unidad exterior es ruidosa - una maravilla manera de complacer a sus vecinos. Comimos fuera de la calle ruidosa ventana - no es muy notable. Pero de noche, en silencio, es perfectamente audible para todos los que tienen las ventanas abiertas.2) Persianas verticales. Pues no se regulan desde el mando a distancia, sino que se disponen de tal forma que cualquier ajuste no sirve NADA. 3) Control remoto - los botones no estn iluminados - no es muy conveniente por la noche. La mitad de los botones de funcin no afectan el funcionamiento del acondicionador de aire de ninguna manera: el control remoto es del modelo anterior 4) La presencia de un inversor, en teora, debera permitirle cambiar sin problemas la velocidad del aire acondicionado. Esto no se nota en el funcionamiento de su unidad interior.

En realidad, el aire acondicionado, como aire acondicionado, mientras estaba funcionando, estaba bien, aunque debo decir que tiene una mayor cantidad de ruido, y la persiana es audible cuando se abre y se cierra y la unidad externa tambin es audible, especialmente cuando est abierta la ventana o en la noche. Desafortunadamente, result ser muy poco confiable, el tiempo de operacin fue de solo un mes y medio. Dej de encender el modo de enfriamiento, dio un error. Llam a los instaladores, pensaron que el fren se filtr debido a un mal sellado, revisaron, todo est en orden con el fren. Al final, result que el compresor muri. esta vez debido a un cortocircuito de los condensadores de arranque (la unidad de conmutacin tambin funcion). Honestamente, yo mismo me converti en electricista. O_o Pagu dinero por el condominio en s, por lo que la segunda reparacin cost una tarifa.

Ruidoso, dbil, consume mucha energia a pesar de la eficiencia declarada