

# acondicionado Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35

La funcin 3d auto no funciona: despues de un ciclo, los amortiguadores dejan de moverse y el aire acondicionado sopla en una direccin. La unidad interior puede ser algo grande, no hay otras deficiencias por su precio.

Atrapado con un impulsor defectuoso. El impulsor tena una deflexin ya mxima velocidad haba una ligera vibracin. El problema se resolvi rpidamente desde el centro de servicio, se reemplaz un nuevo impulsor .La funcin 3d auto no funciona: despues de un ciclo, los amortiguadores dejan de moverse y el aire acondicionado sopla en una direccin. La unidad interior puede ser algo grande, no hay otras deficiencias por su precio.

Atrapado con un impulsor defectuoso. El impulsor tena una deflexin ya mxima velocidad haba una ligera vibracin. El problema se resolvi rpidamente desde el centro de servicio, se reemplaz un nuevo impulsor .Pusieron este acondicionador de aire en la oficina para nosotros, como resultado, durante un mes ha estado soplando solo aire caliente, la compaa que lo instal vino y se encogi de hombros, ahora instalaremos otro acondicionador de aire.

No lo he hecho lo encontr todava

Todava no lo he notado -366660-