

Acondicionado Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S/SRC50

La función automática 3D no funciona: después de un ciclo, los amortiguadores dejan de moverse y el aire acondicionado sopla en una dirección. De alguna manera era alarmante, ya sea que funcione o no. Es muy potente, por lo que si la habitación tiene menos de 20 m², le aconsejo que tome el modelo más joven.

La unidad interior puede ser algo grande, no hay otras deficiencias por su precio.

atrapado con un impulsor defectuoso . El impulsor tenía una deflexión ya máxima velocidad había una ligera vibración. El problema se resolvió rápidamente desde el centro de servicio, se reemplazó un nuevo impulsor.