

Humidificador Boneco U201A

Se requiere un mantenimiento cuidadoso. Lave todas las piezas al menos una vez a la semana. Y también cada 4 meses necesita cambiar el filtro.

Se descompuso después de 1,5 años

El sonido de las gotas que caen en el evaporador, la corriente de vapor se dirige solo hacia arriba

A máxima potencia, gorgotea notablemente, hidrata ligeramente

El chorro golpea unos 70 cm, lo que, en mi opinión, no es suficiente. Aquellos. el ventilador no es muy potente. En consecuencia, la humidificación tampoco se propaga por la habitación. También confunde el orificio de ventilación interior. Las instrucciones dicen que si entra agua, el humidificador puede romperse. Y el agua puede llegar fácilmente allí, moverla de manera bastante imprecisa.

Se afirma que puede servir a una habitación de hasta 47 metros cuadrados. Esta es una exageración obvia. Para mí, solo se las arregla con una habitación de 20 metros. - Tapa muy hermética del filtro del tanque- Filtros reemplazables.

Olor a plástico, inconveniente de ajustar la potencia del vapor

Se rompió a los 2 años, la membrana se "quemó". Hace mucho ruido, interfiere con el sueño.

Deja humedad en el suelo

No se detecta, todo conviene

-Regulador inconveniente-La dirección del rocío no cambia-Fuerte (por la noche)-Muy apretado el tapón del depósito

gorgotea muy fuerte. :)

no detectado todavía.

Ruidoso.

interruptor inconveniente: regulador, la dirección del rocío no cambia, no es conveniente verter agua

Todavía no, habrá, probablemente cuando busco un cartucho de reemplazo, parece que no es muy

barato, aunque despues de un ao de uso no fue necesario.