

Equipo de sonido Pioneer S-DJ80X

Bajas frecuencias.

Fondos potentes (a veces vibran en el suelo), no hay suficientes frecuencias altas, la afinación trasera añade poco de ellas.

Como ya dije, el cable de alguna manera "se siente" muy fuerte. Pero reemplazarlo por uno mejor corrige la situación, por lo que el inconveniente no son los altavoces en absoluto, sino mi tacaera)

Suenan mucho peor que el S-DJ08, 3 entradas sin cambiar (el modelo anterior tenía 4 entradas y un selector incorporado, solo por el hecho de y tom), no es tan conveniente en el trabajo. Cuestan un poco más que los análogos en términos de calidad de sonido, aunque son monitores bastante estándar.

No