

Tienda Totem Summer 2

Inmediatamente te aconsejo que practiques con la instalacin en condiciones ms cmodas que al atardecer junto al ro. El proceso, en general, no es muy complicado, pero requiere cierta destreza y habilidad. La ventilacin en la parte superior del domo no ayuda con la condensacin. Se afirma que la tela tiene propiedades impermeables, pero bajo fuertes lluvias no se puede contar con ella. Las costuras gotean y, en mi opinin, el agua comienza a filtrarse a travs del polister. El fondo retiene bien el agua, pero con un techo que gotea no es tan importante.

no hay suficiente espacio adentro, si es as con un colchn de aire, puede ocurrir claustrofobia. Pero un gran inconveniente es la condensacin dentro de la tienda. Hay tanto que dentro de la tienda hay mucha humedad y todas las paredes estn mojadas. Todo esto fluye hacia tu cuerpo y tu cabeza.

Los problemas aparecieron ya en agosto, cuando no se estableci el calor agrio. Fue entonces cuando result que esta tienda tiene problemas con la ventilacin. Estaba sofocante, no pude dormir nada durante un par de noches, aunque me qued desnudo.

No hay instrucciones | Sudor por dentro, por la noche (especialmente si varias personas duermen en l)