

Cortacsped Forte EMK-1600

no

El escudo es dbil.

Funcion durante exactamente 5 minutos y el gatillo se quemDespus de reemplazar el interruptor, el segundo tambien se quem despues de 5 minutos. Se requiere reemplazo estructural con otro tipo de interruptor. El cable tambien parece ser para una potencia de 1600 W debera ser de otra seccion Durante el funcionamiento se siente mucha vibracin y el 30.04 y el 02.04 los problemas que describEsto es en presencia de un estabilizador de red brownie