

# Calentador de agua Gorenje OGB 150 SMV9

vida de la caldera demasiado corta. Por ese dinero, el consumidor ni siquiera debería profundizar en el diseño de dicho producto. Me vi obligado a estudiarlo a fondo y llegué a la conclusión de que es más barato para mí comprar uno nuevo. Simplemente no hay esmalte dentro del tanque después de un año de funcionamiento. Espero que el fabricante se haya dado cuenta. Microfisuras en los tubos de la brida debido a que el sensor de temperatura se quema y no se ve la cantidad y la temperatura del agua.

para agarrarlo al transportarlo e instalarlo, se necesitan al menos dos personas. Aunque lo monté solo, es mejor con dos, ya que se puede arrugar, la lámina exterior de metal no es muy gruesa, se puede arrugar al contacto con superficies duras. En mi caja de embalaje, apenas me metí en el sofá trasero de un automóvil sedán extranjero, pero sin una caja cabe sin problemas. Panel táctil. Defectuoso, ¿qué pasa si el panel se vuelve inutilizable, no tengo idea de cómo se puede encender el calentador de agua. Pero, ¿por qué caerá en mal estado? Debe estar diseñado para trabajar en estas condiciones. Por última vez, ser posible conectarlo directamente.

Este calentador de agua solo tiene una desventaja importante: su precio.