

Wi-Fi adaptador Ubiquiti NanoStation M5

Es posible que no extraiga la transmisi3n de la seal de video de 4 a 6 cmaras en calidad HD. La seal ser interrumpida.

no

no detectado. ciertamente puede encontrar fallas en la complejidad de la configuracin.

no not

No, en absoluto. Depender del periodo de servicio continuo

se reinici sin ningn motivo, cambiar el firmware y la fuente de alimentacin no ayud. Otro funcion durante un ao, luego comenz a colgarse unos segundos despues de encenderlo.

No not nada especial

No not.