

# Microondas Samsung MC28H5135CK

nada

Antes habia una Panasonic con un volumen de 27 litros. Se meti un patito y gir libremente sobre un plato. Aqu no sube en profundidad, aunque se marca ms la profundidad. Panasonic tena un rebaje en la puerta. cuando se cae, no hay botn para abrir la puerta. Y no es barato.

No me gust el deseo de las cadenas minoristas... aparentemente en cooperacin con Samsung para vender otro producto por el mismo dinero. .. como el producto anunciado por el Market.. aunque el nombre coincidiera " Samsung MC28H5135CK" siempre se puede agregar un par de letras ms al final... y establecer una potencia de campo diferente... a saber 900 watts yo agregara el palabra "Estafa"... e incluso antes de Samsung...

altura

Precio. Cuando descubr cunto dinero dio mi mitad para esta compra, me qued un poco corto de "condrati". Lo hara mucho por " En SAMSUNG MC28H5135CK, el calentador se fija firmemente debajo del techo y para limpiar la cmara interior y cocinar, el calentador no se puede bajar a lo largo de la pared posterior ni levantar! Otro punto importante al que debe prestar atencin es el calor Sistema de escape de aire (vapor) para tiempos de coccin prolongados! Anteriormente, la corriente principal de aire caliente (vapor caliente), muy cuidadosamente, se descargaba hacia arriba en la parte trasera izquierda de la estufa, a travs de un tubo metlico rectangular. No existe tal tubera en SAMSUNG MC28H5135CK, y el vapor se elimina a travs de las ranuras en el costado y en la parte posterior de la estufa, lo que puede provocar daos e incluso un cortocircuito en los enchufes ubicados, por regla general, justo detrs de la estufa! Tuve que bloquear los enchufes de la estufa con una tabla de cortar de plstico! Y esto ya es un deterioro en el diseo de la cocina en su conjunto!