

Wi-Fi adaptador D-Link DIR-825/A/D1A

Funcion terriblemente hasta que la actualización del firmware a fines de 2016, tuvo que reiniciarse cada tres días, una vez a la semana. Después de la actualización, se volvió como un reloj

Funcionamiento inestable, transmisor débil

En los comentarios.

La señal es débil, no todas las habitaciones tienen internet en un apartamento de tres habitaciones. El enrutador cuelga en el pasillo debajo del techo, no está cerrado por nada.

WiFi sale volando constantemente, solo reiniciar el enrutador ayuda.

es demasiado grande en la mesa, no lanzan nuevo firmware, yo no vi ninguna otra deficiencia porque no usamos la conexión USB: unidades flash, discos, impresora, y tampoco usamos la configuración de servicios de red DNS, servicios virtuales y otras funciones de ajuste de IP, bloqueos de tráfico.

2.4 / 5 GHz interrupciones constantes cuando se trabaja simultáneamente en dos bandas Wi-Fi desaparece a menudo ausente, apagado 5 GHz se volvió más estable firmware de terceros como OpenWRT o OpenWRT, no puede conectar un disco duro externo al USB incorporado

Velocidad de trabajo Estabilidad del trabajo Calidad del firmware Conjunto de chips maldito debido a que no hay firmware de terceros como clase para este adaptador... .

Wi-Fi desaparece con bastante frecuencia. Sin actualizar el firmware, reiniciaba 25 veces al día.

No se pudo conectar un disco duro externo (1TB). El enrutador en su pantalla muestra el tamaño correcto. El sistema solo ve 20 MB.

DLNA no funciona correctamente, pero no es crítico para mí.

1. Lo tomé con el firmware 1.1.2: el enrutador se colgó aproximadamente una vez cada 5 días (la red no es visible en los clientes, solo ayuda apagado). Actualicé a 2.5.3.1 y comencé a colgarme cada 1 o 2 días. Esto es muy molesto y tiene el mayor impacto en la calificación!!!!2. Soporte deficiente para módems USB, la configuración integrada ni siquiera reconoce los módems 3G antiguos. Tenía que experimentar.3. De alguna manera, las configuraciones se guardan de una manera extraña, a veces, después del reinicio, algunas configuraciones se descartaron, tuve que volver a ingresarlas y corregirlas.4. Terrible soporte técnico de Dlink, tal vez este modelo no tenga éxito, por lo tanto, el soporte técnico no tiene poder!

- El transmisor es dbil, bastante dbil- Puede vivir su propia vida (no entendi, pero yo' Estoy cerca de averiguarlo Ver comentario)- No se puede activar el servidor VPN- DDNS es estpido. Funciona, pero es estpido- El firmware puede morir as y el enrutador no activar la conexin (3 veces en dos meses, el flasheo ayud)- Firmware cada 6-9 meses

De hecho , no estamos hablando de la estabilidad fue desde el principio. Descansos frecuentes. Seis meses despues, la red de 5 GHz comenz a fallar, por completo, hasta que se reinici el enrutador.2-3 das de trabajo y es necesario reiniciar.

Enrutador muy inestable. Una vez a la semana pierde la conexin con la linea recta. Las redes wifi se pierden peridicamente.

Todo lo dems. Wi-Fi dbil, no se conecta, el televisor se cae con visibilidad casi directa a 5 metros. Trabajo lento con disco USB. Se cuelga constantemente cuando hay torrents El DHCP esttico simplemente no funciona de forma estpida. Prescribe IP y el dispositivo ya no puede conectarse...