

Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer C7

No es compatible con la impresora de red HP Ij 1120

1 vez que se apag la red 5G, despues de reiniciar han pasado 2 meses sin jambas.

No lo encontr

La velocidad declarada no funciona. incluso en un 50%

falta de posibilidad de sintonizacin estable

El nuevo rango funciona incluso peor que el anterior en mi apartamento: si 2.4Ghz pasa de manera estable a travs de 1 pared, entonces 5Ghz se desvanece. En general, los transmisores no han mejorado la cobertura en comparacin con el modelo anterior (ver comentario).

El firmware incorporado no permite usar el mdem LTE.

Internet se cae peridicamente. Se trata con un reinicio, pero esto no sucedi en el ASUS WL-500G de siete aos. La funcin de control parental no funciona como nos gustara, la funcionalidad existente es limitada. La funcin de registro es muy dbil: no hay informacin sobre la activacin de las reglas de bloqueo, el paso de paquetes, etc. - solo se escribe lo basico, el conjunto ms simple de eventos. Los nombres de los dispositivos no se pueden vincular a MAC o IP, sera conveniente para configurar reglas (no hablo de subir el DNS interno, aunque sera interesante)

La versin 1 del hardware (v.1) estaba defectuosa. La versin 2 funciona muy bien. Para algunos, el precio.

Se congela constantemente con la prdida de la red, Internet y el modo de configuracin.

En cuanto a m, lleva mucho tiempo aumentar el ppoe.

Internet cae en ambos rangos, especialmente al ver un video. Al principio se sobrecarg, pero luego me molest, al rato vuelve a aparecer. - Una seal muy dbil a 5 GHz, ni siquiera vi todas las barras de recepcin cerca del enrutador, si vas a la cocina y cierre la puerta, luego la conexin desaparece por completo. Los ajustes son mx. Un viejo n dlink transmiti a todo el apartamento con una explosin, y ahora el dlink del vecino se capta mucho mejor a traves de una pared de cemento. - no muestra centesimas de canales en firmware propietario.la version europea con 3 antenas esta a la venta.

Despues de un tiempo sin uso, el La interfaz WEB est cortada, por qu razn no se sabe. Solo reiniciar ayuda.

El firmware nativo apestá, lo reemplac inmediatamente desde el sitio No encontr cmo acceder a la red Wi-Fi :(

y trat diligentemente de demostrar que la contrasea es incorrecta, se soluciona deshabilitando WMM en los ajustes.

no