

Placa base ASRock D1800M

Lnea de alimentacin USB dbil, todo el equipo se cae cuando se conectan varios dispositivos, se le proporciona bailar con una pandereta.

El procesador es un poco ms lento de lo esperado.

A menos que pueda conectar una tarjeta de video particularmente poderosa, como la serie 750 ti kalmx. Si supiera de inmediato sobre la ejecucin de itx, por supuesto que elegira itx.

1. Sera bueno equipar a la madre con un conector USB interno, para instalar una unidad flash USB de arranque (pero esta caracterstica solo se encuentra en el segmento de servidor), tuve que soldar un bloque adaptador. 2. Pocas lneas PCI-E, solo 4 (lmite de CPU)

La especificacin no es cierta. PCI-E en realidad no es ni siquiera 16x, y ni siquiera 8x, la mayora de 4x es un conector de tamao completo, pero incluso si miras dentro, los pines son solo 4x, es solo una falla, el controlador RAID no se inici, pero que gran madre...