

Altavoz Behringer TRUTH B1030A

No encontrado

1. Inversor de fase trasera.2. Pesado.3. Sin control de volumen.4. Los interruptores estn ocultos detrs.

El nico inconveniente, por as decirlo, es la falta de un control de volumen. En principio, esto no es un problema para aquellos que tienen una tarjeta de sonido externa.

LED azul demasiado brillante.