

Placa base ASRock Q1900M

1 y el pci x16 ms grande en modo x1, el video casi no tiene sentido

En el sitio web de e2e4, las especificaciones se indican incorrectamente. No hay PSI e X 16. Solo hay PSI e X 4.

no

esxi no funciona con este dispositivo, el radiador podra ser ms grande

despus de reiniciar Windows pierde el disco duro, debe haga un RESET o apguelo y encindalo (el tornillo viejo - an SATA 1.5 Gb/s). Con la fuente de alimentacin antigua (20 + 4 pin) no arrancaba, tuve que cambiarla por una nueva.