

Taladro / destornillador AEG BS 12G2 LI-152C

Sin indicador de carga de la batera

Sin retroiluminacin

No hay inconvenientes por ese precio.

Sin indicador de carga restante, la carcasa no es ergonmica

Batera falta la indicacin de carga restante

Todava no lo he notado

1) mal estuche, voluminoso, incmodo, no confiable, Makita es 1000 veces mejor -bateras cd3) sin retroiluminacin 4) carga engorrosa, ocupando una cuarta parte de un estuche igualmente engorroso.

Todava no lo he encontrado

No hay luz de fondo, aunque no es un inconveniente para m. A la segunda velocidad, la fuerza 20-22 no gira.