

Placa base ASRock Q1900B-ITX

El procesador se est calentando, no hay suficiente enfriamiento pasivo, planeo reemplazarlo.