

Aire acondicionado Samsung AR12HQFN

excepto quizás la ausencia de encendido y apagado según el horario. no debe confundirse con el temporizador. Este sistema dividido no tiene reloj. pero son tonteras.

El acondicionador de aire hace mucho ruido, el zumbido interfiere con el sueño. Demasiado caro. Algunas funciones son superfluas.

Significant not found

Este acondicionador de aire emite un olor acre a plástico durante el funcionamiento, y cuando funciona a +29, emite un olor a especie de pantano. No lo recomendaría, especialmente si tienes niños. Me sorprende por qué se pone a la venta un producto de baja calidad. Realmente, después de la producción, este producto no pasa el control de calidad.

Los acondicionadores de aire de esta serie tienen un obturador horizontal que regula la dirección del aire que ingresa a la habitación no sube más de 45 grados, por lo tanto, es imposible dirigir el aire fluye horizontalmente! Compré uno yo mismo después de que el vendedor me dijo lo contrario y ahora estoy sufriendo! Tome solo aquellos donde la cortina se eleva a un nivel horizontal! Samsung fue muy estúpido con este diseño! De 10 balas, funciona (bateras nuevas) 7 veces normalmente, en otros casos hay sonido, pero no hay reacción, no hay acción. Si no se enciende durante unos días, aparece un olor técnico específico, pero luego desaparece si el aire acondicionado está funcionando constantemente.

Hay un ligero ruido, la cortina gira para que no haya forma de dirigir el aire hacia arriba

Compresor débil, debido al diseño es imposible ocultar completamente las tuberías cerca de la unidad interior, no hay protección para las válvulas en el NB, la bandeja en el NB está hecha para que fluya el condensado de todas partes pero no de la tubería de desagüe.

Desaparece algún tipo de acidez o plástico, no hay luz de fondo en el control remoto, no hay pantalla en la unidad más interna, ni siquiera podía pensar que no habría pantalla, el punto azul está encendido y eso es todo. Vivo en la planta baja, tengo miedo que tiren algo pesado, lo rompan. ven y quítate las bandas de goma malolientes, pero lo conduje durante una semana en todas las funciones, hice algunas autolimpiezas y el hedor desapareció.

El rendimiento es bajo incluso para 7ki, calidad de construcción y ángulos de apertura de cortina! ! Tenga en cuenta que sopla solo debajo de sí mismo o un máximo de 30 grados frente a !! La cortina se abre desde arriba: el flujo de aire baja

una unidad exterior muy ruidosa

- Instalacin de esta clase antes (hace 5 aos) costaba 5.000 rublos, ahora 10.000 (con todos los servicios adicionales). Bueno, es ms como una advertencia.

Olor a plstico, sin luz de fondo del control remoto, unidad externa de plstico. No hay enchufe en el cable.

No completa el sistema dividido con un enchufe para un tomacorriente

Apesta. Y algo de formaldehdo, como de llantas de bicicleta chinas. No s si el olor se ir o no. Ahora funciona para un ventilador, es imposible respirar

Durante las primeras tres semanas apestaba a plstico, incluso pens en recuperarlo. Mando a distancia sin retroiluminacin