

Detector de radares Neoline X-COP 5500

Prcticamente intil en Kazajstn, todas las alertas en el momento en que ya estabas atrapado, despus de 4 meses de trabajo en Kazajstn, quizzes por el calor, el palo superior de la pantalla dej de brillar despus de un mes en el medio, muchos falsos positivos. en faros y lneas elctricas

Incluso en un mnimo, el brillo de la pantalla es alto para viajes nocturnos, pero apagu la pantalla por completo, se enciende solo durante los eventos.

-No detecta radares de rango de frecuencia (X , K, Ka, Laser) a travs del parabrisas atrmico. Emboscada DPS mvil(Binar, Berkut, Vizir, Spark, Radis) Atentamente..No hay ninguna advertencia en las instrucciones del dispositivo sobre esto... -No detecta todo tipo de radares policiales modernos con mdulo de radio a travs de un parabrisas atrmico..Radares de baja potencia (Robot, Arena, Berkut, etc.) Atentamente, No hay aviso en las instrucciones para el dispositivo sobre esto...

Para ser honesto, es mucho. no hace cafe no me cubre con un ventilador,

No hay controlador ni firmware en el sitio web oficial, y por lo tanto no hay posibilidad de actualizar la base de datos. Terrible botn para encender la fuente de alimentacin.

Se cuelga peridicamente. Un montn de chirridos fuera de tema. Al sol, la pantalla es difcil de ver! El cristal de la pantalla se est despegando.

Todava no he visto ningn defecto significativo, en general, tiene emociones agradables

Instalado de acuerdo con el Feng Shui, pero pierde constantemente la seal GPS (diferentes rutas, distancia de hasta 1800 km de Mosc) y cuando lo encuentra, notifica por voz que la ubicacin est determinada

la frecuencia de estos recordatorios es increblemente molesta. Actualic el firmware con la ltima versin disponible en el sitio web del fabricante

nada ha cambiado en el trabajo. No considero aceptable atribuir el problema con la prdida de la seal GPS a posibles problemas con la ruta de alimentacin: el dispositivo es nuevo, procedo del hecho de que que el OTC del fabricante est funcionando correctamente. Las cmaras instaladas en la direccin de viaje ven fugazmente cuando disparan a la parte trasera del automvil, por lo que no estn cosidas en su mapa. Las lecturas del dispositivo se leen mal a travs de las gafas de sol.

de todo el equipo rico, las ventosas no me fueron tiles

Necesito pensar en este problema

Durante la operacin, me gustara que se muestre en la pantalla para que parpadee

El precio podra ser ms bajo.

No veo grandes defectos: el detector de radar me salva en la carretera, as que es una gran compra.

no

Lo descargu, despus de la actualizacin me sali algn error en la pantalla y ahora no enciende :(Ni siquiera tuve tiempo de probarlo

Calidad china