

Tienda Salewa Micra II

Est muy bien ventilado, es hermoso en verano, pero si hace fro, entonces uno en una tienda de campaa, que se coloca como dos, hace un poco de fro, no puedes respirar. La carpa interior es media malla y no hay ventanas ciegas. La hija exige la modernizacin por las hbiles manos de su madre. Realmente hay poco espacio en el vestibulo oblicuo. No se pueden comprar postes de repuesto, pero esto es un problema de marca, no de un modelo especifico.

Es imposible repararlo usted mismo

La nieve puede permanecer en el espacio superior entre los postes, la carpa puede volar en el viento. Sin embargo, claramente no es invierno, por lo que esto no puede atribuirse directamente a las deficiencias (la lluvia en su mayora no persiste). De las deficiencias: un pequeno volumen del vestibulo, solo cabe 1 mochila.

No hay suficiente espacio para dos personas, la tela es fcil de quemar.

Prcticamente no hay lugar debajo del toldo, dos las personas muy grandes se acuestan de cerca.

Dos hombres XL-XXL solo pueden dormir cmodamente con un "jack". Con dimensiones ms pequeas, muy espaciosas. Un pequeno vestibulo individual (realmente debes lograr colocar 2 mochilas all, pero lo logramos). No hay "falda" del toldo

no funcionar en condiciones de nieve. Debido al ingenioso diseo del montaje de los arcos, no se recomienda su instalacin por parte de principiantes (especialmente daltnicos) en estado de ebriedad.