

# Auriculares Koss UR18

Usado como computadora. A través de la tarjeta de sonido "Creativ Labs Sound Blaster Live". Resultaron ser silenciosos y no satisfechos con el sonido. No son lo suficientemente limpios y detallados.

Tazas pequeñas, pueden ser incómodas con cabezas o vasos grandes. El sonido se desplaza a la región de las frecuencias altas (notablemente en comparación).

Una falta obvia de frecuencias bajas es su falta de desarrollo

El sonido es terrible, el cable es delgado, no hay micrófono! Por 500 hryvnia, puede intentar tomar el modelo anterior UR 20 o recaudar dinero y comprar algo bueno por 1000 hryvnia. Lo vender mientras haya garantía..

En el verano, cuando hace calor, me sudan un poco las orejas.

Al principio, me sudaban un poco.

Jack resultó ser heterosexual, y no debajo de la "esquina", es una pena.

No lo encontré.

- hubo casos en que el sonido desapareció en uno de los auriculares - con el uso prolongado, se vuelve incómodo.. .. querida se clava en la cabeza )))

No son exactamente defectos, solo desgaste.1. En los últimos dos años, tuve que soldar primero un cable, luego el otro en el punto de unión a los auriculares, soldar con la debida habilidad en unos 15 minutos. Entonces está claro que hacer.2. La gomaespuma de ambos auriculares estaba desgastada, ahora estoy buscando algo para reemplazarla, por lo que mis oídos se volvieron incómodos.3. Escriben que sudan, estoy de acuerdo, a +27 sudan :) a temperatura ambiente, bueno.

Las orejas sudan en ellos. (tal vez el problema está en los oídos)El cable de 3 metros es un inconveniente para el reproductor.

Sonido terriblemente bajo! Sin graves ni agudos.

Sin agudos! Bajos débiles

La calidad del sonido es el nico pero significativo inconveniente. Ya me decepcionó el primer día de uso, no hay graves como tales, los altavoces producen un sonido relativamente bajo, prácticamente

no hay aislamiento acústico.

No se han identificado deficiencias durante todo el periodo de uso. A primera vista, parecía que los auriculares eran bastante frágiles (plástico delgado en las monturas), pero no fue así. Durante más de dos años de uso, no les pasó nada.