

Humidificador Ballu UHB-300

Temporizador faltante. La mitad superior no está bien sujeta, si se descuida, puede darle la vuelta y verterla por todas partes

Cuando MUY CUIDADO USE ESTRICTAMENTE SEGUN LAS INSTRUCCIONES, la luz de fondo parpadea al principio (parece un mal contacto), y después un mes el dispositivo falla irremediablemente. Resulta que la humedad entra en el caso. Como resultado, las placas están cubiertas de óxido, la fuente de alimentación "en corto" (el puente de diodos, el transistor, los condensadores se quemaron, el transformador se cerró) Debido al alto costo de las reparaciones, pedí un humidificador de otro fabricante. *Placa blanca en los muebles. Después de dos meses, dejé de hidratar. La primera vez, después de que lo sacudí, siguió trabajando. Entonces tampoco ayudó. Simplemente dejé de dar vapor y eso es todo.

Rellenar agua no es conveniente, no puede prescindir de gotas derramadas en el suelo. Es necesario vaciar el compartimento inferior y limpiar ligeramente con una servilleta la parte redonda que genera vapor.

Dejó de funcionar 7-8 veces. No hay una diferencia muy grande entre el modo máximo y mínimo. Pero esto es muy subjetivo. Definitivamente hay una diferencia

Imposible repostar sin derramar una cierta cantidad de agua en el suelo. Levantas el tanque y el residuo cae al suelo. Tengo laminado y el agua está contraindicada para él. Se enciende cada dos veces: el vapor no siempre sale, debe drenar los restos de la sección inferior y solo luego colocar el tanque superior. La luz de fondo funciona cada dos veces aparentemente, está mal ensamblada. Al final de todo, este bastardo gotea o trilla demasiado a su alrededor, como resultado, el laminado se hincha. Pónlo solo en mosaicos!

En el modo mínimo, consume un tanque lleno de agua por noche, probablemente debería ser más grande, lleno de agua nueva, de hecho, dos veces al día. En el modo máximo, consume agua a su alrededor. Lo puse sobre la mesa, en principio esto es un pequeño problema. Un cable corto (la T no se puede quitar del dispositivo lejos del dispositivo, corre el riesgo de condensarse, lo escondo debajo de la mesa) "Muestra" directamente. Si no lo pones alto mojará el techo

Olor, plástico caliente

el nuevo no arrancó, hubo que modificarlo, quita el filtro de abajo

Después de 2 días, la luz de fondo se rompió.

Falta mucho un pico para establecer la dirección hacia arriba y hacia el flujo. Aparece mucha

condensacin en el suelo alrededor. Tuve que poner un pico adicional del viejo humidificador en la parte superior.

Todava no lo he encontrado

no.

sin control remoto.

La luz de fondo es una especie de lmpara de mesa. En la parte inferior hay un agujero que prev un interruptor, pero no lo es, al menos en este modelo. Entr en el interior, cort el diodo, aisl el cable.

falta de un higrmetro.

no es muy conveniente llenar el agua.