

Batera de coche Energizer EP45J

Requiere recarga despues del siguiente tiempo de inactividad. En el fro, sin recargar, se quemaron.
El rasgueo del lanzador es ms pequeno de lo indicado.

Muri despues de 2,5 aos