

Batera de coche Energizer EP60J

Requiere recarga despues del tiempo de inactividad invernal. En el fro, sin recargar, se quemaron. El rasgueo del lanzador es ms pequeno de lo indicado.

Muri despues de 2,5 aos