

Batera de coche Energizer EP74-L3

Requiere recarga despues del tiempo de inactividad invernal. En el fro, sin recargar, se quemaron. El rasgueo del lanzador es ms pequeo de lo indicado.

Muri despues de 2,5 aos