

Cocina Gefest 5102-02

La puerta del horno está pintada para que a través de ella sea muy difícil ver lo que se fre o se hornea en su interior. Hay una luz de fondo, pero es tenue y ayuda poco en este asunto.

La mayor desventaja es el temporizador. Dejó de funcionar el primer día: clics de 5 segundos y crantý. Tuve que llamar al maestro, al menos le fue bien en garantía. Pero en las, esto no es un temporizador, sino un generador de emociones negativas. La escala no es absolutamente informativa, la configuras durante 15 minutos, funciona después de 7 u 8. La señal es débil, corta: 2 segundos, burbujea y hola. 3 o 4 minutos, en este caso, 7 u 8. Ajuste de llama muy inconveniente, de hecho el sector de trabajo es de solo 90 grados, es difícil e inconveniente regular la potencia del quemador. La parrilla de gas es aún más débil, toma hasta 2 horas cocinar un pollo pequeño, aunque es bastante sabroso. La iluminación del horno es francamente débil, con la puerta cerrada es prácticamente inútil, el chicle huele muy fuerte al calentarlo.