

# Cocina Gefest 6502-03 0044

sin equilibrio de género

La principal decepción, a la que no se presta atención al comprar, es que no hay tapa. Aunque no es crítico, pero un poco arruina el estado de ánimo. Aunque, alguien no necesita una cubierta en absoluto. No puedo llamar una desventaja al vidrio fuertemente calentado del horno, porque esto es normal. Pero el hecho de que la manija de la puerta también está muy caliente también es un poco molesto. Pero de nuevo, no es crítico.

No encontrado, todo corresponde a la descripción en el sitio web del fabricante.

la rejilla de hierro fundido estalla.

No!

Excepto por el problema ya descrito, no hay otras deficiencias que hayan sido encontradas todavía. E incluso ese, muy probablemente, no estaba conectado con la estufa. Por cierto, el "escaparse" de algo sobre la placa debe tratarse con cuidado, porque el espacio entre la superficie de vitrocerámica y el quemador es bastante grande, a pesar de que el quemador en sí se encuentra en un pequeño pedestal plano, es decir con un estrecho fuerte, la humedad puede entrar en la placa.