

# Martillo perforador Hitachi DH24PH

mecanismo de impacto

Falta de energía y energía, cable corto, precio alto

cable de 2 m, vibración fuerte, roturas de lavadora, servicio asqueroso

impacto débil, sobrepeso

precio alto, mala calidad, vibración fuerte

el golpe es bastante débil, la calidad de los componentes deja mucho que desear, el precio elevado

no apto para trabajos potentes, se rompió

una arandela en el mandril se rompió unos días después del trabajo. Varias semanas de espera por repuestos y reparaciones en garantía. Dos semanas después, el mismo problema otra vez y los mismos círculos de humos y jolgorio.

Hay olor a plástico, no crítico.

no detectado