

# Prismáticos / monocular Yukon 12x50WA

Después de 6 años de funcionamiento, la imagen comenzó a duplicarse.

Repugnante alineación de fábrica. Se trata con dos tornillos debajo del borde de la banda de goma cerca del tambor de enfoque. Tornillo izquierdo - mezcla horizontal, derecho - vertical. Ajuste en un trípode!

Uzal dos copias - ambos tienen una ligera desalineación de los canales. La primera estrella se duplica específicamente. El segundo ya es normal, pero con un control minucioso, todavía hay un sesgo. Para ambos, la jamba se "cura" empujando ligeramente los ejes ópticos con la fuerza de las manos :-). Pero esto se puede solucionar volviendo a pegar la goma del ocular. En general, en términos de calidad, se adapta al 95% por ciento.