

Calentador de agua Eldom Eureka

consume electricidad. materiales de tanque baratos. aislamiento interno de mala calidad

El nodo se descompuso en un mes. Reparacin en garanta denegada.

Al tocar el depsito exterior, todo suena como una lata vaca. Un examen detallado revel vacos en el relleno de espuma del espacio interno en la mitad del tanque. O se trajo el matrimonio a Ucrania, o comenzaron los ahorros en la produccion, como lo hemos hecho nosotros. De qu tipo de aislamiento estamos hablando? No me atreva a conectar, voy a cambiar.