

Calentador de agua Eldom Eureka 72281D

come electricidad. materiales de tanque baratos. aislamiento interno de mala calidad

El nodo se descompuso en un mes. La reparacin en garanta fue denegada.

Cuando golpeas el tanque exterior, todo suena como una lata vaca. Un examen detallado revel vacos en el relleno de espuma del espacio interno en la mitad del tanque. O se trajo el matrimonio a Ucrania, o comenzaron los ahorros en la produccion, como lo hemos hecho nosotros. De qu tipo de aislamiento estamos hablando? No me atreva a conectar, voy a cambiar.