

Aire acondicionado Samsung AR09HSFN

Cuando se calienta, la unidad exterior retumba como un tractor. La unidad exterior tiene un olor desagradable. Control remoto con una pequeña pantalla sin retroiluminación.

Olor a plástico (muy fácil de solucionar)

El control remoto tiene botones izquierdos con funciones que no están en este modelo. Hasta 4 botones. Después de Toshiba, el control remoto es terrible.

En comparación con otros 18, enfra muy poco. Flujo de aire débil y dirigido hacia abajo. Solo para techos altos. Enorme!!!

1. Oler! Realmente huele a plástico quemado! El olor no es para decir que, como escribi alguien "te duele la cabeza", pero cuando entras de la calle "escuchas" (una semana de aire acondicionado). 2. La ausencia total de cables en el kit, ni siquiera un enchufe. 3. El control remoto solo funciona cuando se dirige directamente a la unidad. Pero el problema es que cuando el deflector se dirige verticalmente hacia abajo (a lo largo de la pared), bloquea el receptor que recibe la señal! Tienes que arrastrarte debajo de él con un control remoto. 4. Por naturaleza, no sabe cómo dirigir el aire paralelo al techo, solo paralelo a la pared, es decir, al piso. No recomiendo usarlo con niños pequeños jugando en el suelo. 5. Crepita un poco a la velocidad del ventilador 1 (supongo que el colector del motor eléctrico), pero ya no se escucha a 2 metros (solo cuando está directamente debajo de él). - control remoto, agradable (sin retroiluminación), pero según tengo entendido para los modelos más antiguos, un par de botones son superfluos (el botón es Wi-Fi), pero podría estar equivocado, tal vez no lo descubrí y es necesario para cualquier configuración. : el LED azul en el panel frontal no se apaga, puede interferir con algunos. trabajado muy poco hasta ahora. - lo más importante! Cuidado al comprar esta serie! La cortina en estos modelos no es clásica, se levanta de abajo hacia arriba! El flujo de aire se puede dirigir hacia el piso y hasta unos 45 a 55 grados desde arriba hacia el piso (en ángulo). Es imposible dirigir el flujo hacia el techo u horizontalmente hacia el techo en estos modelos! Si lo cuelga sobre una silla, el chorro soplará en la parte superior de su cabeza, sobre la cama a sus pies, etc. Para entender y averiguar dónde es mejor colgarlo, mire los comerciales de esta serie en YouTube. Pero recuerde, no sopla claramente horizontalmente ni hacia el techo!

no detectado.

Ahora, lo más importante, cuando se calienta en modo confort, la unidad interior cruje y hace clic, no es cómodo dormir! ! el olor es simplemente terrible, aún no han pasado 3 semanas de trabajo! funciona solo con una ventana abierta)

Honestamente, no se detecta, enciende y regocíjate!

Olor muy fuerte " y el olor es como a plástico chino barato. Cuando se enfría, las partes internas de plástico hacen clic, no se escucha durante el día, pero por la noche estos crujidos me molestan, porque duermo ligero. Hay solo oscilación vertical del flujo de aire. Diodo es muy brillante en el panel, servir en lugar de una lámpara de noche. El control remoto no tiene iluminación.

La "falda" inferior por alguna razón es gris. La etiqueta del teléfono de servicio deja adhesivo después de retirarla. Olor del plástico de la unidad interior.

no está claro cómo regular el flujo hacia la derecha / izquierda (las laminillas están apretadas, tengo miedo de romperlas). La "falda" inferior por alguna razón es gris. La etiqueta del teléfono de servicio deja adhesivo después de quitarla. Olor del plástico de la unidad interior.

no está claro cómo regular el flujo hacia la derecha / izquierda (las laminillas están apretadas, tengo miedo de romperlas). La "falda" inferior por alguna razón es gris. La etiqueta del teléfono de servicio deja adhesivo después de quitarla. Olor del plástico de la unidad interior.