

Aire acondicionado Samsung AR09HSSF

Diseño y montaje repugnantes vnutr. unidad: Después de la instalación, cuando se encendió por primera vez, apareció inmediatamente un sonido dentro de la unidad interior, lo que indica que algo estaba tocando las aspas del ventilador. El instalador dijo que esperara por ahora, tal vez pase. Si no, vendremos y lo arreglaremos. Como ya eran cerca de las 9 de la noche y los extras en la casa estaban cansados, así lo decidieron. Error de sonido. Una semana después llegaron, se retiraron, se desmantelaron. Resultó que una pieza de aislamiento acústico interno no estaba pegada a la carcasa desde el interior y se adhería a las aspas del ventilador. Por el bien de eliminar esta pequeña cosa, tuve que faltar al trabajo. La extracción, el desmontaje, el montaje y la reinstalación llevan mucho tiempo. Después de 2 días, se encontró que al abrir y cerrar las hojas se tocan entre sí. En este modelo se implementa la siguiente mecanización: cuando se enciende, la hoja decorativa inferior se mueve hacia abajo y hacia atrás, después de lo cual, desde debajo, la hoja se eleva con una visera, que es responsable de la dirección vertical del flujo. En definitiva, al abrir la hoja inferior no llega del todo y esto retrasa la superior. Cuando está apagado, por el contrario, no permite cerrar, se apoya contra la hoja superior y pita horriblemente con servomotores que intentan romperlo. Tenemos que escalar y ayudarlos manualmente a ir a sus lugares! Wi-Fi pudo comenzar al principio. Pero el programa de control del iPhone para estos acondicionadores de aire es tan torcido, miserable y feo que casi nadie lo usa. Bueno, por ejemplo, cada vez que inicie sesión a través de la red, debe ingresar una contraseña (al menos 7 caracteres que contengan letras mayúsculas, minúsculas y números)! Después de la reparación, ya no fue posible conectarlo al dispositivo a través de Wi-Fi. Lo probé durante dos noches (considerando que lo descubrí por primera vez en media hora). Sí, e higos con l.

Extraño montaje del filtro, Mala calidad de las piezas plásticas, Mala calidad de instalación por un centro acreditado (!), Confusión en características y modelos. Lo instaló a través de un acreditado Servicio de Eurobusiness para extender la garantía hasta 3 años, simplemente terribles trucos (aparentemente el equipo obtuvo un modelo nuevo + estacional) no instaló el drenaje de la unidad externa, no protegió completamente el aislamiento térmico de los tubos externos con cinta de vinilo, montó apretado el cable externo (probablemente se inundará de agua), rompí uno de los soportes del filtro, mal sellaron el orificio, mal arreglaron la unidad interior, no verificaron la presión y no repostaron, - enfrió débilmente el modo máximo, no tenía una aspiradora industrial y un cortador de pared, tuve que estropear el motor, Cortaron la luz estroboscópica con un "molinillo" ordinario (!) En la sala de estar, había mucha suciedad y polvo ... Esperaba más de la instalación por la mitad del costo del dispositivo. En general, un inversor simple, inteligente e incluso barato! (este modelo no tiene WiFi en la parte superior ARXXHSSFXXXX, pero su fabuloso precio es desde 37000r) elige color.