

Reloj Casio WV-59E-1A

Lamentablemente, el cristal no es resistente a los arrazos.

Despus de tres aos de uso, la correa de poliuretano empez a rasgarse. Reemplazado con silicona negra. Un ao ms tarde, el eje de fijacin de la correa se cay por primera vez (se enganach con una correa de mochila para el reloj).

En el modo de otra zona horaria (DT), puede cambiar accidentalmente a la siguiente zona horaria. Un momento bastante crtico cuando ests en el extranjero. Esto no sucede en modo hogar

Todava no lo he encontrado.

- El cronmetro es de solo 1 hora!- Absolutamente no es un vidrio resistente a los arrazos

No lo he encontrado.