

# Lnea telefónica Panasonic KX-TS2365

Las pilas duran 3 meses, el reloj no funciona sin pilas y el altavoz no funciona bien. Sin identificador de llamadas, la pantalla es solo para el reloj y el número marcado.

Teléfono con cable Panasonic KX-TS 2365 RUW, PERO NO DURADERO! Tenemos tres de estos, y con el tiempo (después de tres años) todos tienen la misma FALLA, pero ¡qué! Dejaron de hacer llamadas entrantes. Solo parpadean los LED durante una llamada entrante y ... traidoramente silenciosos. Además, lo probaron en PBX de oficina y en hogar digital e incluso en líneas de retransmisión antiguas: son silenciosos, las llamadas no se realizan. TODO fue silenciado PARA SIEMPRE a su vez durante el año. Naturalmente, su interruptor de volumen está en la posición Alta y lo configuraron en Bajo, no ayudó. Le hicieron un reset a los valores de fábrica, pilas, lo cambiaron tampoco sirvió de nada, se quedaron en silencio. tonto, algo en el interior se estropea para todos y el teléfono, después de funcionar durante un par de años, pide que lo reemplacen! Al mismo tiempo, puede llamar desde I y parpadea con un LED cuando llama, el altavoz también funciona. Pero no llama cabrn!!! Queda por dársele a la sociedad de sordos. las deficiencias: el dispositivo japonés, que indica deficiencias en la industria nacional.

Sin identificador de llamadas

A veces es necesario cambiar las baterías, pero se puede vivir sin I.

No es un sonido de muy alta calidad de el altavoz del auricular - demasiada distorsión, duele el oído por costumbre, demasiado alto.

Baterías...

.Pantalla LCD pequeña. Los personajes no son muy fáciles de leer. Cuando el tubo vuelve a la palanca, se escucha un silbido parsito! La única forma de salir de tal desgracia es bajar el volumen y colgar el teléfono, presionar el altavoz en la palanca y luego poner el micrófono en el asiento de la tubería.

No hay ninguno.

Compré el dispositivo para la oficina en mayo de 2010, el otro comenzó a pitar-silbar cuando el tubo se llevó a la palanca (al final de la conversación) (el sonido es como el micrófono de un cantante). Tres meses después, las captaciones de fondo (silbidos, zumbidos) y los crujidos en el auricular durante una conversación comenzaron a molestar notablemente, especialmente a la ref. llamadas Todo esto avanzó y se intensificó gradualmente, hasta que llegó al hecho de que ya era difícil usar el dispositivo durante una conversación, no se podía escuchar bien al interlocutor, hubo un bloqueo, cuelgas el teléfono, silba por completo. oficina. tel. verificaron la línea: llamaron a los sealeros, consultaron con

una empresa dedicada a la integracin de centrales telefnicas automticas de oficina, sacaron bateras, volvieron a conectar el telfono, los cables, volvieron a conectar otros dispositivos a este lugar, y este en su lugar: el veredicto es uno, todos los que participaron en las acciones anteriores estn absolutamente seguros del defecto de fbrica del dispositivo. Te lo traer. de vuelta a la tienda (una gran cadena de tiendas de Mosc en Penza), y el gerente de reclamos me sorprende: - y tenemos todos los Panasonic instalados en la tienda, los empleados silban as! En general, una completa locura: resulta que algunos volmenes (posiblemente grandes, porque los jvenes creen que as es como debera ser, simplemente no han visto otros Panasonic) ya se envan con un matrimonio!

\*se volvi ms caro que modelos similares \*algunos submodelos no se pueden conectar a una fuente de alimentacin de la red elctrica \*algunos solo tienen bateras \*la calidad del plstico ha empeorado

la necesidad de bateras

El antiguo El problema es igualar el volumen de la seal durante el altavoz. Con la ventana abierta a la calle, la conversacin apenas se escucha, pero las seales de la centralita son ensordecedoras. O nuestras redes telefnicas son tan diferentes de las occidentales, o el telfono realmente no tiene la funcin necesaria.