Limpiador a vapor KITFORT KT-908

Plstico frgil cerca de las boquillas.

El calentamiento lleva mucho tiempoLa presin comienza a disminuir despus de 10 a 15 minutos de limpieza.

Todava no encontrado

Los cepillos de latn estaban desgastados al final de la limpieza, pero solo debido a los detalles de la limpieza no es tan necesario.

Para m, solo hay un inconveniente: el cable no se enrolla automticamente.

subjetivamente, hay que adaptarse.

La presin cae demasiado rpido, a menudo tiene que hacer una pausa.

Dado que este limpiador a vapor se calienta como una tetera, luego calienta toda el agua a la vez, tiene que esperar bastante tiempo para que se caliente. Con el tanque lleno se calienta en 15 minutos. Puede salpicar un poco de agua, debido a que el vapor en la salida est hmedo. No hay alarma ni indicacin de falta de agua, cuando el depsito est vaco, slo se apaga la calefaccin. Tampoco hay indicador de nivel de agua, al verter agua, vierta hasta que fluya por la parte superior.

El vapor es fro, ni siquiera te quema la mano. (Por supuesto despus de calentar)No borra NADA. Sin grasa endurecida, sin juntas de baldosas. Antes de comprar, le reseas con fotos, se limpiaron la grasa y las costuras, que estaban muchas veces ms sucias que en casa! Eso es una mierda. No confes en estas reseas. Publicidad como una tienda de TV en el sof.Los muebles no refrescan, no limpian las manchas de los muebles. Todo se limpia mucho mejor con cepillo y detergente. No poda hacer frente a una simple camiseta.

Todava no se han encontrado fallas.

El cordn no est desenroscado

Simplemente no hay una cosita tan hermosa y linda!

Se rompi 5 das despus de la compra: dej de calentar el agua bruscamente. Ahora tienes que ir a la oficina de la tienda online a 2 horas de casa para hacer una devolucin, muy incmodo.

Se calienta durante mucho tiempoLa presin comienza a bajar despus de 10-15 minutos de limpieza. Tengo que aislar a las mascotas durante la limpiezaNo encontr ms fallas.

Ruidoso

Todava no lo encontr