

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B 3D White Deluxe DB-4

1. desdiseño y la idiotez de los ingenieros que lo diseñaron, la humedad entra, por supuesto, en la batería. Y el motor, lo que implica la falla del motor, lo más probable. (Aunque hay algo así como bimetálico para protección). 2. Creo que el cepillo NO ES REPARABLE. (Típico bazar chino de los 90!) ya que es un 99% problemático desmontarlo correctamente y lo más probable es que no puedas comprar repuestos. 4. de hecho, la goma está cubierta con cualquier tipo de incomprendible negro - que no se puede lavar. 5. como basura ruidosa todo esto - esto! Este es el desgaste de la boquilla y dentro. detalles - el nuevo es más silencioso 6. Boquillas caras - sí! pero siguen siendo de buena calidad! a pesar de que la placa está dentro, incluso el temporizador del tweeter no se hizo para 120 segundos, por ejemplo.

Inmediatamente se rompió la tapa del compartimiento de la batería (en tres cepillos). Y, por supuesto, todo el mango de goma se oscureció por la humedad y comenzó a desmoronarse. El mecanismo interior se estropeó.

Baterías, el costo de los accesorios

No hay. Cumple con su tarea a lo grande!

Las baterías se descargan lo suficientemente rápido

Compartimiento de batería no pensado donde el agua entra constantemente