

# Calentador de agua Haier ES F1

La mano de obra es asquerosa. Fall despues de menos de seis meses. Tena se quem y cerr, el tubo de conexin gote. No aceptado para reparacin en garanta.

Todava no encontrado

No se han encontrado deficiencias en medio ao

Error E2

No encontrado

Todas las calderas de cualquier cilindrada de este modelo estn defectuosas.

Matrimonio