

Cortacsped Stiga Combi 36 E

Incluso en la tienda se encontraron 3 matrimonios

La hierba alta est mal tirada en el recogedor de hierba. Rpidamente obstruye el agujero, hay que embestir. La potencia no es suficiente cuando se corta hierba alta (ms de 15 cm).