

Cortacsped Bosch ART 23 SL 06008A5000

La línea a menudo necesita ser corregida, el cable mide 30 cm de largo.

Todavía no lo he encontrado. El principal problema es la línea del carrete. O la alimentación automática no funciona o no funciona correctamente, pero la línea de pesca se arrastra constantemente hacia el carrete, debe detenerse, sacar la bobina, buscar el extremo, enhebrarla en el orificio, cerrarla. Y esto sucede literalmente en 5-10 minutos.

Poco confiable, incómodo, la espalda se cansa rápidamente

No hay ajuste de la longitud de la barra, pero las molestias se compensan con un excelente precio.