## Reloj Diesel DZ 7125

De alguna manera el vidrio se empaaba bajo la lluvia...

consumo de batera. el tornillo principal es un inconveniente: se rompi.

Al anochecer, las flechas en el dial grande son difciles de ver (se fusionan con el dial). La cabeza de traslacin de las flechas es muy fcil de sacar.

El gran tornillo del mecanismo de cuerda, cuando se dobla la mueca, se clava en el cepillo si el reloj se lleva en la mano izquierda.