

Capota Faber Inca Smart HC X A52

las bombillas nativas no son LED

perdieron su lugar, pero estas son bagatelas

hasta ahora todo bien

Ruidos como una aspiradora, este estruendo se transmite a el armario, lo que lo hace an ms fuerte. Las trampas de grasa estn unidas a un pestillo frgil, pueden caerse durante el funcionamiento. Definitivamente lo cambiar por LED. El halgeno es un 30% ms caro! Era una tontera por este dinero, ya era posible poner LED. Aunque las Imparas ordinarias son ms agradables a la vista.