

Frigorifico empotrado Whirlpool ART 9610 A+

Se forma escarcha en la pared trasera, funciona ruidosamente, los estantes no estn hechos racionalmente (el refrigerador, aunque alto, no es espacioso), la falta de bandejas para huevos, el diseo "torpe". Despus de quitar la espuma, simplemente no hay nada a lo que agarrarse! El resultado es una espalda rota! Falta de instrucciones claras en ruso!

La condensacin se acumula en algunos lugares. Pero es comprensible, no nofrost despus de todo. Pero puedo decir con seguridad: los productos no se secan.