

Telfono mvil Lenovo Vibe X2

No hay suficiente RAM

La batera est dbil, se calienta mucho en el medio, lo que hace que el vidrio se rompa, se reemplaz una semana despus, exactamente en el mismo lugar, apareci nuevamente una grieta debido a la diferencia de temperatura. Internet es siempre encendida, pero me gustara que estuviera un par de das)

No encontr ninguna deficiencia durante el uso

En las deficiencias, podemos mencionar el altavoz. Casi nunca lo uso, pero una vez lo escuch y no qued satisfecho con la calidad del sonido. La entrada para una tarjeta SIM es un inconveniente para m, que es similar a la entrada para un iPhone, es decir. no se puede abrir sin un clip, lo que es muy inconveniente en algunas situaciones

Sensor muy sensible y al escribir mensajes, a menudo se produce un doble clic, lo que es muy molesto. Despus de 3 meses de funcionamiento, despus de una ligera cada, el flash LED dej de funcionar. Despus de 8 meses, el sensor gps dej de funcionar. Tal vez se pueda reconfigurar a travs del men de ingeniera, pero las manos no alcanzarn de ninguna manera.

Sera mejor pegar una batera de mayor capacidad que perseguir el grosor, sin una cubierta o parachoques es demasiado delgado, incmodo . La batera es psima. Capta mal los satlites GPS, mala recepcin WiFi. El altavoz es bastante silencioso. Los beneficios a veces se calientan solo en el navegador. KitKat molesto con el brillo automtico inadecuado (agudo como la diarrea), se arregl en Lollipop, pero aparecieron un montn de pequenos errores, no haba suficiente RAM. ayud. Pierde Internet constantemente al cambiar de Wi-Fi a Internet mvil. Cada vez que sales de casa tienes que reiniciar tu telfono.

1--Batera y batera de nuevo. Es posible poner 2300 mAh en tal poder?... 2 - Una tarjeta SIM 3 - no hay ranura para una tarjeta de memoria.

Batera dbil, un pequeno retroceso y crujidos en la parte inferior de la carcasa (solo cuando se saca el telfono de la carcasa), 1,2 GB de RAM siempre estn ocupados con algo incomprendible, falta de una ranura MicroSD (compensado por una gran cantidad de memoria interna), cable USB defectuoso (explicar en los comentarios, por qu)

Hubo problemas con el flasheo de kitkat a lolipop - la razn estaba del lado de lenovo

Luftit - despus de 4 meses hubo chirridos en la parte inferior de la caja. Batera: aguanta un da si no se usa activamente. Sonido: muy plano. Y el sonido no es muy alto en los auriculares Cmara

mediocreBatera dbil

Casi ninguna, suficiente bateria para un da, Internet siempre est encendido, pero me gustara por un par de das)

cuando hace clic en el telefono, a veces se presiona el botn "inicio" 3-5 veces. por eso es muy molesto cuando buscas algo importante

No lo compres, pero si lo compraste, no actualices tu telefono si funciona!!! Mi cmara dej de funcionar despues de la actualizacin, EN TODO! Peor an, al hablar por telefono, el sonido disminuye repentinamente al mnimo y no se escucha nada! Las letras en el panel posterior comenzaron a caerse despues de tres semanas de uso!

Mucho, despues de 7 meses de uso, apareci una mancha amarilla y durante un tiempo se convirti en casi toda la longitud de la pantalla. falta la bateria. la cmara dispara bien, pero las imgenes son borrosas

Cmara

cmara, mientras que todo!