

Placa base Asus M2N-E

hay problemas con ATA al instalar Windows, simplemente no detecta el disco (dvd est bien), los capacitores comenzaron a emitir un pitido debido a una operacin continua prolongada (60-80 horas por sesin bajo carga pesada), pero la placa tiene 8 aos ...

niiii-kaaaaa-kiiiih

Durante la operacin, hubo problemas con el sonido, apareci ruido, distorsin. Probablemente debido al secado de los controladores.

No estn all.

No los encontr.

Modelo desactualizado

procesador muy, muy dbil en los juegos se ralentiza mucho

no

- funcion durante tres aos sin quejas :(- la capacidad de aumentar el voltaje en DDR2 solo hasta 1,95 V, lo que no permiti usar una memoria overclocker ms rpida - el chipset se calienta mucho - el problema de iniciar la placa base en las primeras versiones de BIOS.

Desventajas: por qu XP fallaba a menudo

Falta de soporte para sli normal.Y la principal. El segundo dur 2 meses.

Propiedades de overclocking extremadamente dudosas. Grandes enfriadores de CPU cubren la primera ranura de memoria.

El conjunto de chips se calienta, si no hay un enfriador que dirija los flujos de aire hacia un lado, por alguna razn, las tarjetas de video con potencia adicional no funcionaron en mi modelo

ASUS tiene ASUS: la estabilidad no est en el nivel ms alto nForce 570 con todas las consecuencias (calentamiento)Cesta del zcalo: esperando que se rompa: ASUS y MSI no son raros con este problema en nuestro servicio.

no detectado.